



GEBRAUCHSANWEISUNG RÄUCHER-THERMOMETER



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Thermometers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Temperaturmessung in Räucheröfen, Räucherschrank oder vergleichbaren Anwendungen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Thermometer kann während des Räuchervorgangs hohe Temperaturen annehmen. Berühren Sie das Gerät während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nur mit geeigneten Schutzhandschuhen.
- Beschädigte oder verformte Thermometer dürfen nicht weiter verwendet werden.
- Das Thermometer ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, die über die vorgesehene Kalibrierung hinausgehen.

2. Produktdetails:

- Marke: Eversmoke
- Material: Bimetall
- Bezeichnung: Räucher-Thermometer

3. Verwendungszweck:

- Das Räucher-Thermometer dient zur Messung und Überwachung der Temperatur in Räucheröfen, Räucherschrank und ähnlichen Räuchereinrichtungen. Es unterstützt die Kontrolle der Räuchertemperatur beim Kalt- und Heißräuchern und trägt zu gleichmäßigen Räuchergebnissen bei.

4. Anwendung:

- Montieren Sie das Thermometer gemäß den Vorgaben Ihres Räucherofens oder Räucherschrank.
- Stellen Sie sicher, dass das Thermometer fest und sicher befestigt ist.
- Während des Räuchervorgangs zeigt das Display die aktuelle Temperatur im Messbereich von 0 °C bis 120 °C an.
- Kontrollieren Sie die Temperatur regelmäßig, um optimale Räuchergebnisse zu erzielen.
- Bei Bedarf kann das Thermometer kalibriert werden. Verwenden Sie hierzu einen geeigneten Schlitzschraubendreher und justieren Sie vorsichtig die rückseitige Kalibrierungsschraube, bis die gewünschte Anzeige erreicht wird.
- Nach Beendigung des Räuchervorgangs das Thermometer vollständig abkühlen lassen, bevor es berührt oder demontiert wird.

5. Lagerung und Handhabung:

- Lagern Sie das Thermometer sauber und trocken.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen, Schlägen und Verformungen.
- Bewahren Sie das Thermometer bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen außerhalb des angegebenen Messbereichs aus.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie das Thermometer gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Reinigen Sie das Thermometer regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie bei Bedarf die Genauigkeit der Temperaturanzeige und führen Sie gegebenenfalls eine Kalibrierung durch.

8. Warnhinweis:

- Achtung! Verbrennungsgefahr. Das Thermometer kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie es während oder unmittelbar nach dem Räuchervorgang nur mit geeigneten Schutzhandschuhen.
- Das Thermometer dient ausschließlich der Temperaturmessung. Es ist nicht für medizinische, wissenschaftliche oder sicherheitsrelevante Messungen vorgesehen.
- Beschädigte Thermometer dürfen nicht verwendet werden.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37668 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

